



## INFORMACJA TECHNICZNA

Informacja techniczna      Przesunięcie wzoru włókienniczych (dywanowych) wykładzin podłogowych

---

Numer                              IT 5/1/2015

---

Data wydania                      30.01.2015r. (aktualizacja 30.07.2023 r.)

---

Niniejsza Informacja Techniczna służy określeniu najczęściej spotykanych przesunięć wzoru włókienniczych wykładzin podłogowych w pasmach (zwojach). Została opracowana na podstawie aktualnej wiedzy technicznej, doświadczenia i praktyki zawodowej posadzkarzy zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Posadzkarzy – organizacji Samorządu Gospodarczego.

Najczęściej spotykane przesunięcia wzoru to:

- przesunięcie wzdłużne (wzory nie zbiegają się w kierunku wzdłużnym arkusza),
- przesunięcie łukowate w poprzek (wzory nie zbiegają się w kierunku poprzecznym),
- przesunięcie na ukos (wzory na obu krawędziach arkuszy nie leżą w stosunku do siebie pod kątem prostym),
- wydłużenie (motyw wzoru zmienia miejsce na długości arkuszy).

Przesunięcia wzorów do 0,35% zwykle można skorygować podczas układania, odpowiednio naciągając wykładzinę. W przypadku większych przesunięć wykładzinę należy reklamować.

W trakcie cięcia wykładzin podłogowych o niewielkich wzorach w kratkę występuje efekt zamka błyskawicznego, którego nie da się uniknąć nawet jeśli pracę wykonuje się z dużą starannością. Efekt „zamka błyskawicznego” powstały w obszarze spoin takich wykładzin nie może być traktowany jako błąd posadzkarza.

Źródła:

- Wolski Z. Posadzkarz wykładzin podłogowych. Podstawy wiedzy i praktyki zawodowej. Warszawa: Profi-press sp. z o.o. 2015
- Remmert K., Heller J. i in.: Fachbuch für Parkettleger und Bodenleger. (Podręcznik parkieciarza i posadzkarza). Hamburg: SN-Verlag Michael Steinert 2001